



Nueva vida para Impulsor de Bronce con productos ENECON

Cliente: Importante empresa del sector industrial

Ubicación: Valle de los Chillos, Ecuador


Problema: Impulsor de bronce con graves problemas de desgaste, erosión y cavitación generados por el paso continuo de agua de río. Fue clasificado como desecho.

Solución: Limpieza y preparación de las superficies, reconstrucción y reparación de la pieza con **DURALLOY**, y finalmente 2 capas de **DURATOUGH DL** color verde, como acabado de protección

RESULTADO:

En pocos días el cliente cuenta nuevamente con un impulsor completamente restaurado, protegido y en operación.

Reto cumplido!!



corporacion aliansur s.c.

Asesoría profesional de alto nivel

www.aliansur.com

Páez 370 y Robles, Edif. Valladolid - Piso 2

Telf.: 593 2 2546 617 / 2521 736

Quito - Ecuador