




Impermeabilización de techos de galpones industriales (980 metros lineales)



El cliente enfrentaba serios problemas debido a la gran cantidad de filtraciones a lo largo de las líneas de pernos, canales y las cumbres de los techos de sus tres galpones.

- 1) Se realizó una limpieza mecánica puntual en los pernos, para eliminar la masilla aplicada al momento de la instalación, y luego se hizo un lavado a presión en las áreas a impermeabilizar



Continúa...



ECUADOR 0213

- 2) En esas mismas áreas se aplicó un refuerzo con malla de fibra de vidrio y una primera capa (con brocha) de **ENESEAL® HR**



- 3) Finalmente se aplicó una última capa de **ENESEAL® HR** con equipos Airless, e interiormente se hicieron aplicaciones puntuales de **SuperBond** para sellar las uniones de los canales.



Los resultados fueron excelentes.

